
【G-OBD2・アップデートのお知らせ】

■ 2019-3-29 Ver.4.44

1)車両情報に以下の項目を追加しました

- スパーク点火時の性能追跡データ
- 圧縮点火時の性能追跡データ

【トヨタ・アップデートのお知らせ】

■ 2019-4-4 Ver.7.42

1)「レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶」において、マイナス値の初期表示桁数が間違っていたバグを修正しました

■ 2019-3-18 Ver.7.40

1)対応車種を追加しました

LEXUS RC F 2019(H31)年 3月～

TOYOTA NOAH/VOXY/ESQUIRE 2019(H31)年 1月～

TOYOTA NOAH HV/VOXY HV/ESQUIRE HV 2019(H31)年 1月～

TOYOTA PROBOX/SUCCEED 2018(H30)年 12月～

2)スマートアシスト 3 のステレオカメラ光軸調整で下記の車両に対応しました

PIXIS MEGA LA7#0 2018(H30)年 1月～

PIXIS Truck/Van S5#0 2018(H30)年 6月～

PASSO M7#0 2018(H30)年 10月～

ROOMY/TANK M9#0 2018(H30)年 11月～

3)下記、ダイハツ OEM 車両向けの作業サポートを実装しました

フロントソナー

- ソナーエリア検査

モニタカメラ

- モニタカメラ光軸調整

■ 2019-2-21 Ver.7.32

作業サポートに RoB クリアを追加しました。

車両制御履歴 (RoB)のサブメニューとして RoB クリアが追加されます

(例: 前方認識カメラ -> 車両制御履歴 (RoB) -> RoB クリア)

■ 2019-2-19 Ver.7.31

カメラ/ターゲット位置記憶(DLK-03)のサポートビットチェック処理のバグを修正しました

【スズキ・アップデートのお知らせ】

■ 2019-4-10 Ver.4.40

1)2014年03以降の車両に実測値を実装しました

【スバル・アップデートのお知らせ】

■ 2019-3-29 Ver.5.30

1)アイサイト作業サポートに走行エーミングを追加しました。

【ダイハツ・アップデートのお知らせ】

■ 2019-3-18 Ver.5.12

1)下記の作業サポートを実装しました

[フロントソナー]

- ソナーエリア検査

[モニタカメラ]

- モニタカメラ光軸調整

■ 2019-3-7 Ver.5.11

1)下記車両のステレオカメラ光軸調整を実装しました

ムーヴ 2017/7(H29/07)-

ムーヴ キャンバス 2017/09(H29/09)-

キャスト 2017/09(H29/09)-

ハイゼット カーゴ/アトレー 2017/11(H29/11)-2018/12(H30/12)

ハイゼット カーゴ/アトレー 2018/12(H30/12)-

ウェイク 2017/12(H29/12)-

タント 2017/12(H29/12)-

ハイゼット キャディー 2017/12(H29/12)-

ハイゼットトラック(S500系) 2018/05(H30/05)-

ミラ トコット 2018/06(H30/06)-

ブーン 2018/10(H30/10)-

トール 2018/11(H30/11)-

■ 2019-2-4 Ver.5.10

1)ハイゼット カーゴ/アトレー / '18/12(H30/12)- / KF(N/A,T/C)を追加しました

【日産・アップデートのお知らせ】

■ 2019-4-11 Ver.6.39

1)エクストレイル T31 のオートレベリングの作業サポート「ハイトセンサ初期化」で、エラー画面になるバグを修正

2)リーフ ZE1 の作業サポート追加

-AVM

1.カメラキャリブレーション

2.タイヤ径補正

-EV/HEC

1.CPU 交換時データ保存

2.CPU 交換時データ書き込み

3.バッテリー容量低下データクリア

-車間自動制御/ADAS 2

1.自動キャンセル要因 4

2.FEB 作動時走行距離

■ 2019-4-9 Ver.6.38

1)セレナ C26 のエンジンの作業サポート「サブスタータ&作動カウンタクリア」で、エラー画面になるバグを修正

■ 2019-2-19 Ver.6.36

1)ノート e-POWER とセレナ e-POWER に車体番号読取追加

■ 2019-2-14 Ver.6.35

1)新規車両、型式、年式追加

○新規車両

NV150 AD VY12 11/2016

セレナ e-POWER HC27 12/2017

○新規型式

パラメディック E26 06/2018

リーフ ZE1 07/2017

リーフ ZE1 11/2018

○新規年式

AD/AD エキスパート VY12 01/2016

e-NV200 ME0 02/2018

NV200 バネット M20(VM20) 12/2015

NV200 バネット M20(VM20) 12/2016

アトラス F21 12/2017

エルグランド E52 11/2018

キューブ Z12 12/2015

キューブ Z12 03/2018

シーマ HGY51 05/2017

ジューク F15 01/2018

スカイライン V37 03/2016

スカイライン V37 10/2016

スカイライン V37 11/2017

スカイライン V37 05/2018

スカイライン・ハイブリッド HV37 03/2016

スカイライン・ハイブリッド HV37 10/2016

スカイライン・ハイブリッド HV37 11/2017

スカイライン・ハイブリッド HV37 03/2018

セレナ C27 07/2018

ノート E12 08/2016

ノート E12 08/2017

ノート E12 05/2018

ノート e-POWER HE12 08/2017

ノート e-POWER HE12 05/2018

フェアレディ Z Z34 07/2016

フェアレディ Z Z34 06/2017

フェアレディ Z Z34 03/2018

フーガ Y51 10/2017

フーガ・ハイブリッド HY51 10/2017

マーチ K13 02/2017

リーフ ZE0 11/2015

2)セレナ e-POWER 作業サポート新規追加

ENGINE「吸入空気量学習」
ENGINE「スロットル全閉位置学習」
ENGINE「空燃比学習」
IPDM E/R「ハイトセンサ初期化」
シフト「P 位置学習値クリア」
ENGINE「燃圧除去」
ENGINE「点火時期補正」
ENGINE「バルブタイミングばらつき値書き込み」
ENGINE「バルブタイミングばらつき値クリア」
AVM「アラウンドビューモニタ表示設定」
ICC/ADAS「自動キャンセル要因4」
VSP「VSP 音量レベル変更」

■ 2019-1-21 Ver.6.34

- 1)日産ノート E12 にて AVM の「カメラキャリブレーション」が失敗してしまう不具合の修正
- 2)カメラキャリブレーションの古いタイプの ID 名を変更

【マツダ・アップデートのお知らせ】

■ 2019-3-12 Ver.5.86

- 1)作業サポートを追加しました
オートレベリングセンサ初期化
AFS/ALM アクチュエータテスト

【三菱・アップデートのお知らせ】

■ 2019-3-4 Ver.6.00

- 1)車両追加
2018 年 DELICA D:5
2018 年 i-MiEV
2018 年 ECLIPSE CROSS
- 2)自己診断追加
ヘッドアップディスプレイ
- 3)実測値追加
ヘッドアップディスプレイ

4)作業サポート追加
エンジン・初期化
エンジン・走行距離リセット(インジェクター洗浄)
4WS/EPS・テスト
4WS/EPS・トルクセンサ中立位置学習
4WS/EPS・トルクセンサ中立位置初期化
ヘッドアップディスプレイ・動作確認
ヘッドアップディスプレイ・コンバイナ開
ヘッドアップディスプレイ・コンバイナ閉
ヘッドアップディスプレイ・コンバイナ動作リセット
ヘッドアップディスプレイ・テスト
ヘッドアップディスプレイ・LCD テスト

【日野・アップデートのお知らせ】

■ 2019-2-1 Ver.3.02

- 1)フリーズフレームを全ての車種でサポートするようになりました
- 2)Wabco EBS3, Wabco ABS E8, ADVICS ABS の故障コード読取/消去およびデータモニタに対応しました

【いすゞ・アップデートのお知らせ】

■ 2019-3-19 Ver.4.77

- 1)2015年・2017年のエルガ・ABSとの通信の安定化しました

■ 2019-3-18 Ver.4.76

- 1)J1850VPWの通信の制御を修正しました

【BMW・アップデートのお知らせ】

■ 2019-4-9 Ver.4.76

- 1)Z4_E85/E86のSIM(エアバッグ)の故障コード消去で、エラー画面になるバグを修正
- 2)自動検出時の、5シリーズ(E39)、Xシリーズ(X5_E53)のデータ追加
- 3)Xシリーズ(X3_E83 2007年以降)のエンジンまたはトランスミッションと通信できないバグを修正
- 4)E87、E90などの車両で、ABS、SIM/MRS(エアバッグ)が検出しないバグを修正

■ 2019-1-31 Ver.4.72

1)BMW 3 シリーズ(E46)の自動検出を行うときに、ソフトのフリーズ、再起動、システムリストが表示されないバグを修正

■ 2019-1-23 Ver.4.71

1)X シリーズ(X2_F39)を追加しました

2)バルブトロニック 1 と 2 の ECU があるときに片方検出しないバグを修正

3)F モデルのバッテリーが EFB バッテリーのときに、バッテリーの種類が表示されないバグを修正

4)E モデルのデータレベルの読み方の問題で、自動検出ができないバグを修正

5)3 シリーズ(E46)のコーディングデータ(オプションコード)の読み方の問題で E モデルの自動検出ができないまたは、検出時の画面の生産年月日が表示されないバグを修正

【AUDI・アップデートのお知らせ】

■ 2019-3-4 Ver.4.64

1)診断で以下のシステムを追加しました

- バッテリーマネージメント 2
- ボルテージコンバーター
- ランニングギヤコントロール

2)Audi A8(4N)の"EPB 解除"と"バッテリーアダプテーション"の作業サポートを追加しました

3)一部の車種で車体番号が表示されないバグを修正

■ 2019-3-4 Ver.4.63

1)マトリクスヘッドライトが装備されている車両のヘッドライト基本調整を追加しました

2)Audi Q5(FY)の「バッテリーアダプテーション」の作業サポートが表示されないバグを修正しました

■ 2019-2-5 Ver.4.62

1)作業サポートにバッテリーアダプテーションを追加しました
