
【トヨタ・アップデートのお知らせ】

■ 2019-6-17 Ver.7.50

・データベースを更新しました。

追加車両は以下の通りです。

LEXUS

LC500h [GWZ100 / 8GR-FXS] 2019(H31)年 6 月～

NX300 [AGZ1# / 8AR-FTS] 2019(H31)年 5 月～

NX300h [AYZ / 2AR-FXE] 2019(H31)年 5 月～

RX300 [AGL2# / 8AR-FTS] 2019(H31)年 8 月～

RX450h [GYL / 2GR-FXS] 2019(H31)年 8 月～

TOYOTA

AQUA [NHP / 1NZ-FXE] 2019(H31)年 7 月～

CAMRY HV [AXVH70 / A25A-FXS] 2019(H31)年 8 月～

COASTER [XZB / N04C] 2019(H31)年 8 月～

COROLLA [NRE210 / 8NR-FTS] 2019(H31)年 8 月～

COROLLA [ZRE/ 2ZR-FAE] 2019(H31)年 8 月～

COROLLA HV [ZWE21# / 2ZR-FXE] 2019(H31)年 9 月～

COROLLA SPORT [NRE21# / 8NR-FTS] 2019(H31)年 9 月～

COROLLA SPORT HV [ZWE211 / 2ZR-FXE] 2019(H31)年 9 月～

COROLLA TOURING [NRE210 / 8NR-FTS] 2019(H31)年 9 月～

COROLLA TOURING [ZRE / 2ZR-FAE] 2019(H31)年 9 月～

COROLLA TOURING HV [ZWE21# / 2ZR-FXE] 2019(H31)年 9 月～

HILUX [GUN125 / 2GD-FTV] 2019(H31)年 5 月～

JPN TAXI [NTP10 / 1NZ-FXP] 2020(H32)年 1 月～

LAND CRUISER PRADO [GDJ / 1GD-FTV] 2019(H31)年 8 月～

LAND CRUISER PRADO [TRJ / 2TR-FE] 2019(H31)年 8 月～

PIXIS Truck/Van [S3#1 / KF-DET] 2018(H30)年 12 月～

PIXIS Truck/Van [S3#1 / KF-VE] 2018(H30)年 12 月～

PORTE/SPADE [NCP / 1NZ-FE] 2019(H31)年 7 月～

PORTE/SPADE [NSP / 2NR-FKE] 2019(H31)年 7 月～

PRIUS PHV [ZVW52 / 2ZR-FXE] 2019(H31)年 5 月～

TOYOACE/DYNA 200 [XKC, XKU / N04C] 2019(H31)年 5 月～

TOYOACE/DYNA 200 [XZC, XZU / N04C-V#] 2019(H31)年 5 月～
TOYOACE/DYNA 200 [XZC, XZU / N04C-WD] 2019(H31)年 5 月～

■ 2019-6-3 Ver.7.46

- ・レクサス GS 用のステアリング 0 点補正(EMPS-04)を作業サポートに追加。

■ 2019-5-30 Ver.7.45

- ・前方認識カメラの「履歴クリア」の不具合を修正しました。

■ 2019-5-13 Ver.7.44

- ・PIXIS Truck/Van(S3#1)及び PIXIS MEGA のステレオカメラ光軸調整で処理を進めることができないバグを修正。

■ 2019-4-17 Ver.7.43

- ・Lexus HS250h でレーダークルーズの「光軸調整」が実行できない問題を修正しました。

【スバル・アップデートのお知らせ】

■ 2019-5-20 Ver.5.32

- ・以下の作業サポートを追加しました。

[ABS/VDC]

- ABS 機能チェックモード
- VDC 機能チェックモード
- ブレーキランプ点灯駆動
- 舵角センサ中立&G センサ 0 点設定モード
- 前後 G センサ 0 点設定モード

[A/C]

- 可変コンプレッサ慣らし運転

- ・アイサイト Ver.2 のキャンセルコードの読取で、合計の数が少ないバグを修正しました。

【日産・アップデートのお知らせ】

■ 2019-7-9 Ver.6.47

・セレナ(C26)とエルグランド(E52)のトランスミッションの作業サポート「キャリブレーションデータ」を追加しました。

■ 2019-7-5 Ver.6.46

・セレナ(C26)にてトランスミッションの作業サポート項目の一部が表示されない不具合を修正

■ 2019-7-3 Ver.6.44

・リーフ(ZE1)のデータモニタ新規追加

対象システム：EV/HEV,ABS,EHS/PKB,充電器,オートレベライザ,BCM(ドアロック,リヤデフォグランプ,ブザー,ルームランプ,ヘッドランプ,ワイパ,フラッシュャー,インテリジェントキー,コンビスイッチ,イモビライザ,バッテリーセイル,トランク,防盜,RAP,シグナルパッファ)

・リーフ(ZE1)のアクティブテスト新規追加

対象システム：BCM(ドアロック,リヤデフォグランプ,ブザー,ルームランプ,ヘッドランプ,ワイパ,フラッシュャー,エアコン,インテリジェントキー,IMMU,バッテリーセイル,トランク,防盜,シグナルパッファ,タイヤ空気圧モニタ)

項目名称：ドアロック,リヤデフ,シートベルト警報,ライト消し忘れ警報,リバース警報,ルームランプ,ステップランプ,テールランプ,ヘッドランプ,フロントフォグランプ,リヤフォグランプ,照度判定出力,フロントワイパ,リヤワイパ,フラッシュャー,エアコンインジケータ,

バッテリーセイル,室外ブザー,室内ブザー,警告灯,LCD,Pレンジ,エンジンスイッチショウメイ,エンジンスイッチインジケータ,パワースライドドア,防盜インジケータ,バッテリーセイル,オイルレッシュSW

・セレナ(C27)のデータモニタ新規追加

対象システム：ABS

・セレナ e-POWER(HC27)のデータモニタ新規追加

対象システム：ABS

・以下の項目はバグ修正となります。

- 1.作業サポートのプログレスバーの最大値が100%を超えてしまうバグを修正
- 2.スカイライン(V37)のシステム「EMCM」故障コード読取コマンドが間違っているバグを修正
- 3.システム「HVAC」が全自己診断で故障コード読取を行わないように修正

4.データモニタおよび作業サポートにてフローコントロールの設定タイミングの修正

■ 2019-5-14 Ver.6.42

- ・カメラエーミング完了後に完了確認ボタンを押下すると、エラー画面になってしまうバグを修正

■ 2019-5-10 Ver.6.41

- ・作業サポートの画面上で文字化けして見えるバグを修正
- ・カウントダウン表示をフッターから画面内に変更
- ・日本語の誤表記を修正

■ 2019-5-9 Ver.6.40

- ・作業サポートにシステム「テレマティックス」、システム「EV バッテリー」を新規追加しました。

システム「テレマティックス」

1. 「車台番号データ保存」
2. 「TCU アクティベート設定」
3. 「車台番号書き込み(保存データから)」
4. 「車台番号書き込み(マニュアル)」
5. 「C/U 識別情報」

システム「EV バッテリー」

1. 「バッテリー情報保存」
2. 「バッテリー情報書き込み」

【マツダ・アップデートのお知らせ】

■ 2019-7-9 Ver.5.89

・以下の車両で、2018年度車をサポートしました。

CX-8

CX-5

CX-3

アテンザ

デミオ

ロードスター

【ダイハツ・アップデートのお知らせ】

■ 2019-6-27 Ver.5.15

・作業サポート[New]から"CVT ECU 初期学習"等の旧実装から引き継いだ作業サポートが正常に実行できないバグを修正。

■ 2019-6-4 Ver.5.13

・CVT ECU 初期学習のテキスト表示の不具合を修正しました。

【FUSO・アップデートのお知らせ】

■ 2019-7-5 Ver.4.43

・小型車 4P10 エンジンの通信ができないバグを修正しました。
