
【トヨタ・アップデートのお知らせ】

■ 2020-6-16 Ver.7.70

データベースを更新しました。
追加車両は以下の通りです。

LEXUS

LC500 [URZ100 / 2UR-GSE] 2020(R2)年 4 月～
LC500c [URZ100 / 2UR-GSE] 2020(R2)年 6 月～
LC500h [GWZ100 / 8GR-FXS] 2020(R2)年 4 月～

TOYOTA

C-HR [NGX10 / 8NR-FTS] 2020(R2)年 8 月～
C-HR [NGX50 / 8NR-FTS] 2020(R2)年 8 月～
C-HR HV [ZYX11 / 2ZR-FXE] 2020(R2)年 8 月～
COROLLA SPORT [NRE21# / 8NR-FTS] 2020(R2)年 6 月～
COROLLA SPORT HV [ZWE21# / 2ZR-FXE] 2020(R2)年 6 月～
CROWN HV [AZSH2# / A25A-FXS] 2020(R2)年 4 月～
CROWN HV [GWS / 8GR-FXS] 2020(R2)年 4 月～
GRAN ACE [GDH303 / 1GD-FTV] 2019(R1)年 12 月～
HARRIER [MXUA8# / M20A-FKS] 2020(R2)年 6 月～
HARRIER HV [AXUH8# / A25A-FXS] 2020(R2)年 6 月～
HIACE/REGIUSACE/HIMEDIC [GDH2## / 1GD-FTV] 2020(R2)年 5 月～
HIACE/REGIUSACE/HIMEDIC [TRH / 1TR-FE] 2020(R2)年 5 月～
HIACE/REGIUSACE/HIMEDIC [TRH / 2TR-FE] 2020(R2)年 5 月～
HILUX [GUN125 / 2GD-FTV] 2020(R2)年 5 月～
LAND CRUISER PRADO [GDJ / 1GD-FTV] 2020(R2)年 8 月～
LAND CRUISER PRADO [TRJ / 2TR-FE] 2020(R2)年 8 月～
PRIUS [ZVW51 / 2ZR-FXE] 2020(R2)年 7 月～
PRIUS [ZVW55 / 2ZR-FXE] 2020(R2)年 7 月～
PRIUS PHV [ZVW52 / 2ZR-FXE] 2020(R2)年 7 月～
RAV4 [MXAA5# / M20A-FKS] 2020(R2)年 8 月～
RAV4 HV [AXAH5# / A25A-FXS] 2020(R2)年 8 月～
RAV4 PHV [AXAP54 / A25A-FXS] 2020(R2)年 6 月～

YARIS [GXPA16 / G16E-GTS] 2020(R2)年 8 月～
YARIS [MXPA1# / M15A-FKE] 2020(R2)年 8 月～
YARIS CROSS [MXPB1# / M15A-FKS] 2020(R2)年 8 月～
YARIS CROSS HV [MXPJ1# / M15A-FXE] 2020(R2)年 8 月～

【マツダ・アップデートのお知らせ】

■ 2020-05-13 Ver.6.04

1.MPV(車両型式 LY3P)以下の作業サポートを追加しました。

TCM の N レンジ学習
ABS/DSC のセンサ初期化

2.CX-7(車両型式 ER3P)以下の作業サポートを追加しました。

TCM の N レンジ学習
ABS/DSC のセンサ初期化

3.プレマシー (CWEAW/CWEFW/CWFFW)以下の作業サポートを追加しました。

i-stop データリセット
ABS/DSC センサ初期化

4.アクセラ (BL3FW/BL5FP/BL5FW/BLEAP/BLEAW/BLEFP/BLEFW/BL6FJ) 以下の作業サポートを追加しました。

ABS/DSC センサ初期化

■ 2020-02-04 Ver.5.98

アクセラ ハイブリッドの電子制御回生協調ブレーキ (ECRB) の作業サポートに、下記の機能の追加を行いました。

1. 「ECRB エア抜き」機能を追加しました。

- 通常のエア抜き
- アクチュエータ交換後のエア抜き

2. 「センサ初期化」機能を追加しました。

- リニア弁オフセット初期化

- ヨーレート、G センサ 0 点初期化

【スバル・アップデートのお知らせ】

■ 2020-04-02 Ver.5.40

以下の車両の診断を追加しました。

- レガシィ (型式:BN/BS、区分 B~D)
- インプレッサ/XV (型式:GJ/GP、区分 E~F)、(型式:GK/GT、区分 A~B)
- WRX/レヴォーグ (型式:VA/VM、区分 B~E)
- フォレスター (型式:SJ、区分 D~E)
- エクシーガ (型式:YA、区分 H~J)
- BRZ (型式:ZC、区分 A~F)

【いすゞ・アップデートのお知らせ】

■ 2020-02-12 Ver.4.81

2018 年までの車両に自己診断対応しました。

- 対応システム -

4HK1

4HK1-TC(C/Rail_NLT)

4HV1 CNG

4JJ1

4JJ1-TC(C/Rail_NLT)

4JJ1-TC(C/Rail_PNLT)

4JZ1

6HF1 (CNG)

6HK1

6HK1-TC(C/Rail_NLT)

6NX1

6UV1 CNG

6UZ1

6UZ1-TC

6UZ1-TC(C/Rail_NLT)

6WG1

6WG1-TC(C/Rail_NLT)

ecostop

ISS(Idle Stop System)

ISS/HSA(ecostop/HSA)

ISS/HSA(ecostop/HSA/BLS/VCM)

アイドリング ストップ

アイドリングストップ(BCM)

EDU

ハイブリッド

尿素 SCR

3000SP

ACT(Air Control Transmission)

Allison 3000(Gen 5)

AMT

AT A460

AT(Allison)

Smoother-Ex

Smoother-Ex(MYY)

Smoother-Fx

Smoother-Fx(MEB9)

Smoother-Fx(MZW)

Smoother-Fx(MZX)

Smoother-Fx(MZZ)

Smoother-G(MJX12)

Smoother-G(MJX16)

Smoother-Gx(MEB9)

Smoother-Gx(MJX12)

Smoother-Gx(MJX16)

T280(Gen 5)

T280/T350(Gen 4)

T280/T350(Gen 5)

17 BCM

BCM

SRS

SRS(Denso)

VAT

イモビライザー

キーレスライド

ステレオカメラ

ドアコントロール

運転集中度モニタ

車両制御 ECU(VCM)

ABS

ABS 6

ABS 8

ABS/ASR

ABS/ASR ADVICS

ABS/ESC

ABS/ESC/AEBS

ABS/IESC

ABS6/IESC

EBS(Knorr)

EBS(Wabco トラクタ)

EBS/IESC

ESC(with EBS)

ANBH

HSA(ISS&HSA)

エア サスペンション

エア サスペンション ニーリング

コーナリングランプ制御

ミリ波車間クルーズ

MIMAMORI

17 MIMAMORI

CAN コンバータ(FMS)

DTU

故障診断装置

地図ユニット

【AUDI・アップデートのお知らせ】

■ 2020-02-17 Ver.4.68

- Audi Q8(F1)のパーキングブレーキの作業サポートを追加しました。

【PORSCHE・アップデートのお知らせ】

■ 2020-02-26 Ver.1.15

1) 718 ボクスター/ケイマン (982)を追加しました。

- 自己診断 -

エンジン

トランスミッション

セレクターレバー

ABS/PSM

パーキングブレーキ

パワーステアリング

パークアシスタンス

リバーカメラ

エアバッグ/PO S I P

インストルメント

エアコン

ステアリング

フロントエンドエレクトロニクス

リヤエンドエレクトロニクス

運転席ドア

助手席ドア

PCM/CDR

サウンドシンポザー

ゲートウェイ

- 実測値 -

パークアシスタンス

- 作業サポート -

インストルメント・メンテナンスインターバルリセット(検査、オイルサービス)

バッテリー交換
車体番号読取

- コーディング -

シートベルト警告音
デイライト メニュー表示 アクティブ化
デイライト メニュー表示(メータ)
ISS デフォルト設定
ISS 前回の状態記憶設定
ワンタッチウインカー回数設定
右側/左側通行切替表示(メータ)
ミラー格納切替表示(メータ)
リバース時ミラー下降切替表示(メータ)
G-Force メニュー表示(メータ)

2) 2017年モデル以降の911(991)のサービスリセットの項目を修正しました。
