
【OBD II ヘルプ機能追加のお知らせ】

OBD II のグローバルコード(P0 で始まるコード)の推定故障個所の表示機能の追加

“P0、”で始まるトラブルコードを表示した際に、コード内容以外にも考えられる故障個所の表示機能が追加されました。

■例 P0106 吸気圧力センサ特性異常

※考えられる推定箇所

- ・センサ不良
- ・負圧配管外れ
- ・インテークマニホールドからの吸入空気漏れ
- ・バルブタイミングずれ
- ・エアクリーナつまり

■例 P0172 システムが過度にリッチ、バンク 1

※考えられる推定箇所

- ・吸気詰まり
- ・EVAP キャニスターパージバルブ
- ・フューエルプレッシャー
- ・EGR システム
- ・インジェクター
- ・O2 センサ

■注意

表示される内容は、あくまでも推定される箇所となる為、必ずしもの原因とは限りません。
必ず整備書やそれに関連する機器やデータに基づき確実な修理を行ってください。
