



MTG-DUAL-TAB(nanoBT) MTG5000/5000S/2000S/1500/1500S/MTG3

診断ソフトアップデートのお知らせ

【国産乗用車編】

《トヨタ》Ver.8.11

■作業サポートに「クリアランスソナー検知調整」「クリアランスソナー検知調整(簡易検査)」を追加しました。

主な対象車両は、CROWN HV (AWS210)

【輸入乗用車編】

《MERCEDES》Ver.3.81

■診断機能で以下の車種を追加しました。(車体番号の頭3桁が「W1K」、「W1N」、「W1V」は未対応。)

- B クラス(247)
- CLA クラス(118)
- CLS クラス(257)
- E クラス(207/213/238)
- G クラス(463.(234/236/272/274/346/348) [2012/08 ~ 2018/05])
- G クラス(463.(260/276/349/350) [2018/06 ~])
- GL/GLS クラス(166)
- GLA クラス(156)
- GLC クラス(253)
- GLE クラス(167/292)
- GLK クラス(204)
- GLS クラス(167)
- M/GLE クラス(166)
- S クラス(217)
- SLC/SLK クラス(172)



■以下の車両の故障コードの状態(現在故障/過去故障)を区別して表示するように変更しました。

- A クラス(176/177)
- B クラス(246/247)
- C クラス(204/205)
- CLA クラス(117/118)
- CLS クラス(218/257)
- E クラス(207/212/213/238)
- G クラス(463.(234/236/272/274/346/348) [2012/08 ~ 2018/05])
- G クラス(463.(260/276/349/350) [2018/06 ~])
- GL/GLS クラス(166)
- GLA クラス(156)
- GLC クラス(253)
- GLE クラス(167/292)
- GLK クラス(204)
- GLS クラス(167)
- M/GLE クラス(166)
- S クラス(217/222)
- SL クラス(231)
- SLC/SLK クラス(172)
- V クラス(447)

■以下の車種の作業サポートを追加しました。(車体番号の頭3桁が「W1K」、「W1N」、「W1V」は未対応。)

1.メンテナンス(サービスインターバル)[トータルメンテナンスのリセット/前回のトータルメンテナンスに戻す]

- A クラス(176/177)
- B クラス(246/247)
- C クラス(204/205)
- CLA クラス(117/118)
- CLS クラス(218/257)
- E クラス(207/212/213/238)
- G クラス(463.(234/236/272/274/346/348) [2012/08 ~ 2018/05])
- G クラス(463.(260/276/349/350) [2018/06 ~])



- GL/GLS クラス(166)
- GLA クラス(156)
- GLA クラス(156)
- GLC クラス(253)
- GLE クラス(167/292)
- GLK クラス(204)
- GLS クラス(167)
- M/GLE クラス(166)
- S クラス(217/222)
- SL クラス(231)
- SLC/SLK クラス(172)
- V クラス(447)

2.EPB 取付け位置

- A クラス(176/177)
- B クラス(246/247)
- C クラス(205) [前期モデルのみ]
- CLA クラス(117/118)
- GL/GLS クラス(166)
- GLA クラス(156)
- GLE クラス(292)
- M/GLE クラス(166)
- S クラス(217/222) [前期モデルのみ]
- SL クラス(231)

3.バッテリー交換の確認

- A クラス(176/177)
- B クラス(246/247)
- C クラス(205)
- CLA クラス(117/118)
- G クラス(463.(234/272/348) [2015/12 ~ 2018/05])
- G クラス(463.(260/276/349/350) [2018/06 ~])
- GLS クラス(166)
- GLA クラス(156)
- GLC クラス(253)



- GLE クラス(292)
- GLE クラス(166)
- S クラス(217/222)
- V クラス(447)

※欧州車につきましては、ソフトがオプションの機種の場合、欧州車ソフト導入が必要となります。
※車両によっては、車両側のユニット I D によって未対応になる場合も御座います。

スナップオンツールズ 株式会社