
【トヨタ・アップデートのお知らせ】

■ 2020-1-6 Ver.7.62

データベースを更新しました。

追加車両は以下の通りです。

・LEXUS

RC300 [ASC10 / 8AR-FTS] 2019(R1)年 11 月～

RC300h AVE 2AR-FSE 2019(R1)年 11 月～

RC350 GSC 2GR-FKS 2019(R1)年 11 月～

・TOYOTA

ALLION/PREMIO [NZZ / 1NZ-FE] 2019(R1)年 12 月～

ALLION/PREMIO [ZRT / 2ZR-FAE] 2019(R1)年 12 月～

ALLION/PREMIO [ZRT / 3ZR-FAE] 2019(R1)年 12 月～

ALPHARD HV/VELLFIRE HV [AYH / 2AR-FXE] 2020(R2)年 1 月～

ALPHARD/VELLFIRE [AGH / 2AR-FE] 2020(R2)年 1 月～

ALPHARD/VELLFIRE [GGH / 2GR-FKS] 2020(R2)年 1 月～

CAMRY HV [AXVH75 / A25A-FXS] 2019(R1)年 12 月～

C-HR [NGX10 / 8NR-FTS] 2019(R1)年 10 月～

C-HR [NGX50 / 8NR-FTS] 2019(R1)年 10 月～

C-HR HV [ZYZ11 / 2ZR-FXE] 2019(R1)年 10 月～

COPEN [LA400 / KF(T/C)] 2019(R1)年 10 月～

COROLLA AXIO HV/FIELDER HV [NKE / 1NZ-FXE] 2019(R1)年 9 月～

COROLLA AXIO/FIELDER [NRE / 2NR-FKE] 2019(R1)年 9 月～

COROLLA AXIO/FIELDER [NZE / 1NZ-FE] 2019(R1)年 9 月～

HARRIER [ASU6# / 8AR-FTS] 2019(R1)年 10 月～

HARRIER [ZSU / 3ZR-FAE] 2019(R1)年 10 月～

HARRIER HV [AVU / 2AR-FXE] 2019(R1)年 10 月～

RAIZE [A2#0 / KR(T/C)] 2019(R1)年 10 月～

YARIS [KSP / 1KR-FE] 2020(R2)年 2 月～

YARIS [MXPA1# / M15A-FKS] 2020(R2)年 2 月～

YARIS HV [MXPH1# / M15A-FXE] 2020(R2)年 2 月～

【日産・アップデートのお知らせ】

■ 2020-1-9 Ver.6.58

1) スカイラインハイブリッド

作業サポート新規追加

- ・電動パワステ・DAST キャリブレーション(MODE1)
- ・電動パワステ・DAST キャリブレーション(MODE2)
- ・シャシ制御・前回ドライブ情報消去
- ・シャシ制御・KEY 割り当て USER 消去
- ・シャシ制御・PERSONAL 設定消去
- ・シャシ制御・自動キャンセル要因 1
- ・HV バッテリ・バッテリー情報保存
- ・HV バッテリ・バッテリー情報書き込み
- ・HV バッテリ・バッテリー情報クリア

アクティブテスト新規追加

- ・EV/HEV・整備モード 5
- ・EV/HEV・整備モード 2
- ・EV/HEV・クランキング
- ・EV/HEV・ウォータポンプ
- ・EV/HEV・整備モード 3
- ・EV/HEV・可変電圧
- ・EV/HEV・整備モード 1
- ・EV/HEV・クラッチ 2 初期調整

2) リーフ(ZE0)

作業サポート新規追加

- ・EV/HEV・CPU 交換時データ保存
- ・EV/HEV・CPU 交換時データ書き込み
- ・EV/HEV・バッテリー容量低下データクリア
- ・EV/HEV・高電圧バッテリー J/B データクリア
- ・EV/HEV・特殊 DTC クリア
- ・EV バッテリ・バッテリー充放電情報クリア
- ・EV バッテリ・バッテリー情報保存
- ・EV バッテリ・バッテリー情報書き込み
- ・EV バッテリ・セル電圧低下点検

3) フーガハイブリッド(HY51)

作業サポート新規追加

- ・EV バッテリ・バッテリー情報保存
- ・EV バッテリ・バッテリー情報書き込み
- ・EV バッテリ・バッテリー情報クリア
- ・EV バッテリ・リチウムイオンバッテリー容量調整

【ホンダ・アップデートのお知らせ】

■ 2020-1-8 Ver.3.71

以下の車両に対してシステム「電動パワートレイン/IMA」の作業サポート「HV バッテリ/HV バッテリ ECU 交換」を追加

- 1) フィットハイブリッド 2014年、2015年、2018年
- 2) ヴェゼルハイブリッド 2014年、2016年、2018年
- 3) フリードハイブリッド 2018年
- 4) CR-Z 2015年
- 5) インサイト 2016年

【三菱・アップデートのお知らせ】

■ 2019-10-21 Ver.6.06

作業サポートを追加しました。

- ・BMU・駆動用バッテリー容量測定(準備) : 駆動用バッテリー容量測定(準備)
- ・BMU・駆動用バッテリー容量測定(処理) : 駆動用バッテリー容量測定(処理)
- ・BMU・駆動用バッテリー自動容量測定 : 駆動用バッテリー自動容量測定

【マツダ・アップデートのお知らせ】

■ 2019-12-27 Ver.5.97

作業サポートに追加しました。

- ・i-stop データリセット・スタータ リレー作動回数リセット
- ・i-stop データリセット・スタータ モータ作動回数のリセット
- ・i-stop データリセット・フューエル ポンプ リレー作動回数のリセット
- ・i-stop データリセット・フューエル ポンプ作動回数のリセット
- ・i-stop データリセット・パワーリレー作動回数のリセット
- ・i-stop データリセット・パワードライブリレー作動回数のリセット
- ・i-stop データリセット・サブ バッテリ 累積作動回数のリセット
- ・HV-ECU・モード移行
- ・ECRB・バックアップメモリ消去
- ・ECRB・ヨーレート G センサ 0 点消去
- ・ECRB・モード移行
- ・ECRB・ECRB テストモード点検

【ダイハツ・アップデートのお知らせ】

■ 2019-12-4 Ver.5.32

追加車両は以下の通りです。

・ ロッキー / 2019/10-(R01/10) / KR(T/C)

【スバル・アップデートのお知らせ】

■ 2019-10-15 Ver.5.33

データモニタを追加しました。

- ・ ドライブモータコントロールシステム
- ・ ハイブリッドパワートレインコントロールシステム
- ・ バッテリーエネルギーコントロールシステム

作業サポートを追加しました。

- ・ ハイブリッドパワートレインコントロールシステム・走行モード(モーター作動無し)
- ・ ハイブリッドパワートレインコントロールシステム・走行モード(オートスタートストップ作動なし&モーターのみ走行無し)

HV 整備モードを追加しました。

【BENZ・アップデートのお知らせ】

■ 2019-10-21 Ver.3.70

以下の車両に自己診断を追加しました。

1) A クラス 176.042

- ・ デイストロニック(DTR)
- ・ マルチファンクション・カメラ(MFK)
- ・ バックアップ・カメラ(RFK)
- ・ 左側外側レーダ・センサ(IRS-HLA)
- ・ 右側外側レーダ・センサ(IRS-HRA)

2) B クラス 246.242

- ・ デイストロニック(DTR)
- ・ マルチファンクション・カメラ(MFK)
- ・ バックアップ・カメラ(RFK)
- ・ 左側外側レーダ・センサ(IRS-HLA)
- ・ 右側外側レーダ・センサ(IRS-HRA)

3) C クラス 204.248 / 204.249

- ・ デイストロニック(DTR)
- ・ バックアップ・カメラ(RFK)

4) C クラス 205.040 / 205.042

- ・ デイストロニック(DTR)
- ・ マルチファンクション・カメラ(MFK)
- ・ バックアップ・カメラ(RFK)

- ・レーダ・センサ(SGR)
- 5) CLA クラス 117.942
 - ・ディストロニック(DTR)
 - ・マルチファンクション・カメラ(MFK)
 - ・バックアップ・カメラ(RFK)
 - ・左外側レーダ・センサ(IRS-HLA)
 - ・右外側レーダ・センサ(IRS-HRA)
- 6) CLS クラス 218.359
 - ・マルチファンクション・カメラ(MFK)
 - ・バックアップ・カメラ(RFK)
- 7) E クラス 212.047
 - ・ディストロニック(DTR)
 - ・マルチファンクション・カメラ(MFK)
 - ・バックアップ・カメラ(RFK)
 - ・レーダ・センサ(SGR)
- 8) E クラス 212.236
 - ・ディストロニック(DTR)
 - ・マルチファンクション・カメラ(MFK)
 - ・360° カメラ
 - ・レーダ・センサ(SGR)
- 9) G クラス 463.348
 - ・ディストロニック(DTR)
 - ・バックアップ・カメラ(RFK)
 - ・左外側レーダ・センサ(IRS-HLA)
 - ・右外側レーダ・センサ(IRS-HRA)
- 10) GLS クラス 166.873
 - ・ディストロニック(DTR)
 - ・マルチファンクション・カメラ(MFK)
 - ・360° カメラ
 - ・レーダ・センサ(SGR)
- 11) S クラス 222.004 / 222.182
 - ・ディストロニック(DTR)
 - ・マルチファンクション・カメラ(MFK)
 - ・360° カメラ
 - ・レーダ・センサ(SGR)
- 12) SL クラス 231.457 / 231.473

- ・ディストロニック(DTR)
- ・マルチファンクション・カメラ(MFK)
- ・360° カメラ
- ・レーダ・センサ(SGR)

13) V クラス 447.813

- ・ディストロニック(DTR)
- ・マルチファンクション・カメラ(MFK)
- ・360° カメラ
- ・左側外側レーダ・センサ(IRS-HLA)
- ・右側外側レーダ・センサ(IRS-HRA)

【VW・アップデートのお知らせ】

■ 2019-10-15 Ver.4.67

以下のシステムの自己診断を追加しました。

- ・3C.レーンチェンジアシスト
- ・CF.レーンチェンジアシスト 2
- ・13.ACC
- ・81.ACC 2
- ・CD.ACC レーザー
- ・DB.フロントエッジレーダー1
- ・DC.フロントエッジレーダー2
- ・5C.レーンデパーチャーアシスト

.....