

\*\*\*\*\*

【トヨタ・アップデートのお知らせ】

■ 2020-6-16 Ver.7.70

データベースを更新しました。  
追加車両は以下の通りです。

LEXUS

LC500 [URZ100 / 2UR-GSE] 2020(R2)年 4月～  
LC500c [URZ100 / 2UR-GSE] 2020(R2)年 6月～  
LC500h [GWZ100 / 8GR-FXS] 2020(R2)年 4月～

TOYOTA

C-HR [NGX10 / 8NR-FTS] 2020(R2)年 8月～  
C-HR [NGX50 / 8NR-FTS] 2020(R2)年 8月～  
C-HR HV [ZYX11 / 2ZR-FXE] 2020(R2)年 8月～  
COROLLA SPORT [NRE21# / 8NR-FTS] 2020(R2)年 6月～  
COROLLA SPORT HV [ZWE21# / 2ZR-FXE] 2020(R2)年 6月～  
CROWN HV [AZSH2# / A25A-FXS] 2020(R2)年 4月～  
CROWN HV [GWS / 8GR-FXS] 2020(R2)年 4月～  
GRAN ACE [GDH303 / 1GD-FTV] 2019(R1)年 12月～  
HARRIER [MXUA8# / M20A-FKS] 2020(R2)年 6月～  
HARRIER HV [AXUH8# / A25A-FXS] 2020(R2)年 6月～  
HIACE/REGIUSACE/HIMEDIC [GDH2## / 1GD-FTV] 2020(R2)年 5月～  
HIACE/REGIUSACE/HIMEDIC [TRH / 1TR-FE] 2020(R2)年 5月～  
HIACE/REGIUSACE/HIMEDIC [TRH / 2TR-FE] 2020(R2)年 5月～  
HILUX [GUN125 / 2GD-FTV] 2020(R2)年 5月～  
LAND CRUISER PRADO [GDJ / 1GD-FTV] 2020(R2)年 8月～  
LAND CRUISER PRADO [TRJ / 2TR-FE] 2020(R2)年 8月～  
PRIUS [ZVW51 / 2ZR-FXE] 2020(R2)年 7月～  
PRIUS [ZVW55 / 2ZR-FXE] 2020(R2)年 7月～  
PRIUS PHV [ZVW52 / 2ZR-FXE] 2020(R2)年 7月～  
RAV4 [MXAA5# / M20A-FKS] 2020(R2)年 8月～  
RAV4 HV [AXAH5# / A25A-FXS] 2020(R2)年 8月～  
RAV4 PHV [AXAP54 / A25A-FXS] 2020(R2)年 6月～

YARIS [GXPA16 / G16E-GTS] 2020(R2)年 8 月～  
YARIS [MXPA1# / M15A-FKE] 2020(R2)年 8 月～  
YARIS CROSS [MXPB1# / M15A-FKS] 2020(R2)年 8 月～  
YARIS CROSS HV [MXPJ1# / M15A-FXE] 2020(R2)年 8 月～

\*\*\*\*\*

【マツダ・アップデートのお知らせ】

■ 2020-05-13 Ver.6.04

1.MPV(車両型式 LY3P)以下の作業サポートを追加しました。

TCM の N レンジ学習  
ABS/DSC のセンサ初期化

2.CX-7(車両型式 ER3P)以下の作業サポートを追加しました。

TCM の N レンジ学習  
ABS/DSC のセンサ初期化

3.プレマシー (CWEAW/CWEFW/CWFFW)以下の作業サポートを追加しました。

i-stop データリセット  
ABS/DSC センサ初期化

4.アクセラ (BL3FW/BL5FP/BL5FW/BLEAP/BLEAW/BLEFP/BLEFW/BL6FJ) 以下の作業サポートを追加しました。

ABS/DSC センサ初期化

■ 2020-02-14 Ver.6.01

メンテナンスモードでブレーキ関連交換を追加しました。

- センサ初期化
- リニア弁オフセット初期化 - ヨーレート、G センサ 0 点初期化
- エア抜き
- 通常のエア抜き
- アクチュエータ交換後のエア抜き

■ 2020-02-04 Ver.5.98

アクセラ ハイブリッドの電子制御回生協調ブレーキ (ECRB) の作業サポートに、下記の機能の追加を行いました。

1. 「ECRB エア抜き」機能を追加しました。

- 通常のエア抜き
- アクチュエータ交換後のエア抜き

2. 「センサ初期化」機能を追加しました。

- リニア弁オフセット初期化
- ヨーレート、G センサ 0 点初期化

\*\*\*\*\*

【スバル・アップデートのお知らせ】

■ 2020-04-02 Ver.5.40

以下の車両の診断を追加しました。

- レガシィ (型式:BN/BS、区分 B~D)
- インプレッサ/XV (型式:GJ/GP、区分 E~F)、(型式:GK/GT、区分 A~B)
- WRX/レヴォーグ (型式:VA/VM、区分 B~E)
- フォレスター (型式:SJ、区分 D~E)
- エクシーガ (型式:YA、区分 H~J)
- BRZ (型式:ZC、区分 A~F)

\*\*\*\*\*

【AUDI・アップデートのお知らせ】

■ 2020-02-17 Ver.4.68

- Audi Q8(F1) のパーキングブレーキの作業サポートを追加しました。

\*\*\*\*\*