



MTG1500S/MTG1500

診断ソフトアップデートのお知らせ

【国産乗用車編】

《日産》Ver.7.12

- NV350 キャラバンの年式「04/2012」にシステム「LASER」を追加し、自己診断(故障コード読取、消去)および作業サポートが実行可能となりました。

作業サポートは以下の項目が実行可能です。

- ミリ波レーダ光軸調整
- FEB 作動時走行距離

「ミリ波レーダ光軸調整」はエーミングモードからも実行可能となります。

《マツダ》Ver.6.61

- CX-60 で、次の診断機能(故障コード読取/消去)に対応しました。

- ISB_AMP(通知・警報音アンプ)
- DMCM (ドライブ・モータ・コントロール・モジュール)

※ DMCM (ドライブ・モータ・コントロール・モジュール) は、車両型式 [KH3R3P(M-HEV)] が対象となります。

- CX-60 で、次の作業サポート及びエーミングモードに対応しました。

FSC 作業サポート

- FSC エーミング
- FSC 作業履歴の読出し

レーダ作業サポート

- FR/FSR 走行エーミング
- エーミング モードの設定状態



《ダイハツ》Ver.5.92

- ・ABS/VSC 作業サポートに「2次系リペアエア」と「3次系リペアエア」を追加しました。

スナップオンツールズ 株式会社