

# DUALPROシーズン前点検実施のご案内

内部ソフトウェアバージョンアップ

価格改定版



日頃はスナップオン機器をご利用頂き誠にありがとうございます。

エアコンの性能を100%引き出すには、正確で安全なガス充填が必要であり、メンテナンス機器も同様に高性能・高精度が求められます。その為定期的なメンテナンス及び内部ソフトウェアの更新など必要不可欠な点検メニューを設けました。是非この機会に特別定期点検を受けていただき貴社のエアコンサービスの向上にお役立てください。



## DUALPRO定期点検申込の流れ

各FCより注文書をプロステップ社までFAX送信

MK精工よりお客様へご訪問日時確認連絡

訪問日程確定

スナップオンへ注文書のフィードバック

## 内部ソフトウェアバージョンアップ詳細

公論出版監修によるカーエアコン国産乗用車データベース  
(トヨタ、日産、ホンダ、三菱、マツダ、スバル、ダイハツ、スズキ、いすゞ、レクサス)

公論出版監修によるカーエアコン輸入車データベース  
(アウディ、アルファロメオ、BMW、VW、ボルシェ、VOLVO、MINI、メルセデス)

タンク内最低Gas量の変更 (2050g → 1400g) 等 . . .

【注意】本サービス実施の際、それまで施工した履歴データは受け継ぎませんのでご了承ください。

	PSPDUAL-UPA ¥39,000 (税別)	PSPDUAL-UPC ¥105,000 (税別)
	<b>主な点検箇所及び作業内容</b>	<b>主な点検箇所及び作業内容</b>
<b>A コース</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 消耗部品交換・缶切りパッキン6個</li><li>■ 内部ソフトウェアバージョンアップ作業</li><li>■ データベースメモリカード</li><li>■ 廃油破棄及び清掃作業</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 消耗部品交換</li><li>・ 缶切りパッキン6個</li><li>・ 真空ポンプオイル</li><li>・ 高圧カプラ用Oリング</li><li>・ 低圧カプラ用Oリング</li><li>・ 高低圧ホースソケットOリング</li><li>・ ドライヤーフィルター交換</li><li>■ 内部ソフトウェアバージョンアップ作業</li><li>■ データベースメモリカード</li><li>■ 使用回数リセット</li><li>■ 圧力センサー0点調整</li><li>■ ロードセル軽量確認</li><li>■ ホースクリーニング再生運転チェック</li><li>■ 廃油破棄及び清掃作業</li></ul>
<b>B コース</b>	<b>主な点検箇所及び作業内容</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 消耗部品交換・缶切りパッキン6個</li><li>■ 内部ソフトウェアバージョンアップ作業</li><li>■ データベースメモリカード</li><li>■ 圧力センサー0点調整</li><li>■ ロードセル軽量確認</li><li>■ ホースクリーニング再生運転チェック</li><li>■ 廃油破棄及び清掃作業</li></ul>	

※点検時に発見された不具合による修理費用は別途料金がかかります。また、点検後の動作を保証するものではありません。